

监 理 日 志

工程名称: 先锋电源厂房屋顶0.5mw分布式光伏发电项目

日期	2019年5月22日星期三	气候	晴	气温	17~30℃
监理人员动态:	李叶		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	叶人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	4#屋面剩余桁架盖板固定完成, 科技楼桁架盖板接地线安装完成, 箱变基础各所焊接2个, 进屋洞安装组件188个.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 验收合格施工机械进场 2. 验收合格施工队人员 3. 验收合格生产文明施工现场可挖范围办.				
记录人	李叶		总监签阅	苗守明	