

# 监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶5.5MW光伏项目

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |                 |                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------------|------------------------------------------------|
| 日期                                                    | 2019年5月23日 星期四                                                                                                                                                                                                                         | 气候 | 晴 | 气温              | 16~30℃                                         |
| 监理人员动态: <span style="font-family: cursive;">李林</span> |                                                                                                                                                                                                                                        |    |   | 材料进场、取样见证、合格情况: |                                                |
| 施工方人员动态: 1人                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |                 |                                                |
| 施工机械动态: 无                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |                 |                                                |
| 施工进度情况<br>检查发现的问题<br>处理措施、意见、结果                       | 3#屋面桥架分散完成, 垂直桥架制作完成。<br>1#箱变周边电缆井、电缆沟盖板制作完成。<br>3#屋面安装组件60块, 防水已制作完成。<br><br><div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</div><br><div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</div> |    |   |                 |                                                |
| 协调内容或其他                                               | 会日入场施工机械: 无<br>会日入场施工人员: 无<br>会日安全生产文明施工现场可控范围内                                                                                                                                                                                        |    |   |                 |                                                |
| 记录人                                                   | <span style="font-family: cursive;">李林</span>                                                                                                                                                                                          |    |   | 总监签阅            | <span style="font-family: cursive;">肖守忠</span> |