

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦管业5.5MW光伏发电项目

日期	2018年12月1日 星期六	气候	阴	气温	12-14℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 4.15#楼 导轨进场		
施工方人员动态: 13+2等理					
施工机械动态: /					
施工 部位 进度 情况	1. 10#、12# 屋顶安装 2. 6#楼 电缆管过路断恢复 3. 10#楼 油漆修复 4. 12#楼 屋面漏水修复				
检查发现的 问题	10#楼 电缆通道高度不足 12#楼 电缆通道未搭建				
处理措施、 意见、结果	以令施工负责人尽快并下整改行动计划				
协调内容或 其他	/				
记录人	王朝辉	总监签阅	(Signature)		