

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 光伏发电项目

日期:	2018年12月13日 星期四	气候:	晴	气温:	6-10℃
监理人员动态: /			材料进场、取样见证、合格情况 2.15号楼夹具到场 第一层		
施工方人员动态: 23+3 管理					
施工机械动态: /					
施工 部位 进度 情况	1. 4#楼导轨安装 2. 逆变器调试 3. 顶管施工 4. 厂房加固 5. 屋面防水施工				
检查 发现的 问题	7-10安全通道至今仍未搭设				
处理 措施、 意见、 结果	1. 通知单要求整改				
协调 内容或 其他	召开第四次监理例会				
记录人		王朝煌		总监签阅	