

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业5-5MW光伏发电项目

日期	2018年12月14日 星期五	气候	晴	气温	9-1℃
监理人员动态: /			材料进场、取样见证、合格情况: /		
施工方人员动态: 23+3管理					
施工机械动态: /					
施工部位进度情况	1. 4、6号楼导轨安装, 其中4号楼完成计划并网区域导轨安装 2. 电缆井砌砖				
检查发现的问题	3. 顶管施工 4. 屋面漏水修复至6号楼 5. 屋面加固 /				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝煌		总监签阅		