

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳县九仙铝业5.5MW光伏发电项目

日期	2018年12月18日 星期三	气候	晴	气温	15-5℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 27+2管理					
施工机械动态: 吊车一辆					
施工部位 进度情况	1. 5号槽瓦片更换 2. 10-12号槽组件吊运 3. 顶管施工结束 4. 电缆井砌筑				
检查发现的问题	组件堆放搬运方式不规范				
处理措施、意见、结果	现场制止, 并下监理联系单05				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝煌	总监签阅			