

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦能足 5.5MW 光伏电站项目

日期	2018年12月3日 星期二	气候	弱	气温	10-15℃
监理单位动态: /		材料进场、取样见证、合格情况: 5.5/5.5+5.5			
施工方人员动态: 13+3管理					
施工机械动态: /					
施工部位进度情况	1-6#楼屋面打胶 2-12-7#楼屋面现浇板 1. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝辉		总监签阅	王	