

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5-5MW 光伏发电项目

日期	2018 年 12 月 6 日 星期四	气候	雨	气温	9-2℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 17+3 管理					
施工机械动态: 吊车一台					
施工 部位 进度 情况	吊车吊运 10、12# 螺栓组装 井架图				
检查 发现 的 问题	6# 井架连接方式错误, 井架尺寸有误				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	已向业主、施工方反应				
协调 内容 或 其 他	/				
记录人	王朝辉	总监签阅			