

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 光伏发电项目

日期	2018年12月8日 星期六	气候	阴	气温	3-1℃
监理单位动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 夹具、压块进场		
施工方人员动态: 13+3 管理					
施工机械动态: 吊车一辆					
施工部位进度情况	1. 4# 夹具安装 2. 2# 楼前电缆沟施工 3. 垂直桥架安装				
检查发现的问题	4. 顶管施工完成约 220 米 5. 6# 屋面加固并对之前加固整改 1. 4# 楼屋面施工垃圾未清理 2. 安装垂直桥架时吊车前后未设置警戒标志				
处理措施、意见、结果	以白线标示反应并整改				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝旭	总监签阅			