

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦55MW光伏发电项目

日期:	2019年1月17日 星期四	气候:	PA	气温:	5-2℃
监理人员动态: ()			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 31+2管理					
施工机械动态: 吊车一辆, 叉车一辆					
施工部位 进度情况	1. 设备支架安装 2. 光伏线展放 3. 交流电缆敷设				
检查发现的问题	6号楼段电缆均被破坏				
处理措施、意见、结果	以告知施工单位, 同意后期整改				
协调内容或其他	1. 今日例会推迟至明日 2. 进行屋面拉拔力试验				
记录人	王朝辉	总监签阅	(Signature)		