

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业55MW光伏发电项目

日期	2014年1月12日 星期三	气候	阴	气温	6-2℃
监理人员动态: ()			材料进场、取样见证、合格情况: /		
施工方人员动态: 30+2管理					
施工机械动态: 吊车一台、叉车一台					
施工 部位 进度 情况	1. 1号槽光伏线展放 2. 5号槽槽架安装 3. 4. 夹具打胶 4. 交流电缆展放 5. 汇流箱、逆变器安装				
检查 发现 的 问题	5号槽槽架用夹具不符合技术要求				
处理 措施 、 意见 、 结果	下发监理通知单05要求整改				
协调 内容 或 其他	/				
记录人	王朝辉		总监签阅		