

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 光伏发电项目

日期	2019年 1 月 6 日 星期 天	气候	阴	气温	16-3℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 23 + 3 管理					
施工机械动态: /					
施工部位 进度情况	1、2号楼支架安装				
检查发现的问题	1、屋面加工导轨铝屑未清理				
处理措施、意见、结果	清理屋面的铝屑				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝旭	总监签阅	王		