

# 监 理 日 志

工程名称: 平陆凯伦铝业55MW光伏发电项目

|                 |                                                                                                                                                                                                                                               |    |                          |    |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|-------|
| 日期              | 2019年2月26日 星期二                                                                                                                                                                                                                                | 气候 | 阴                        | 气温 | 2-11℃ |
| 监理单位动态:         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>/ |    |       |
| 施工方人员动态: 18+3管理 |                                                                                                                                                                                                                                               |    |                          |    |       |
| 施工机械动态: 吊车叉车各一  |                                                                                                                                                                                                                                               |    |                          |    |       |
| 施工进度情况          | 1. 4号机组 件搬运<br>2. 15、2号机组 件安装                                                                                                                                                                                                                 |    |                          |    |       |
| 检查发现的问题         | /                                                                                                                                                                                                                                             |    |                          |    |       |
| 处理措施、意见、结果      | /                                                                                                                                                                                                                                             |    |                          |    |       |
| 协调内容或其他         | <div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;">   </div> |    |                          |    |       |
| 记录人             | 王朝旭                                                                                                                                                                                                                                           |    | 总监签阅                     |    |       |