

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业55MW光伏发电项目

日期	2019年3月9日 星期六	气候	晴	气温	13-9℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: /		
施工方人员动态: 20#管理					
施工机械动态: 吊车、叉车各一					
施工部位 进度情况	1. 组件搬运至场 2. 5-12号楼组件安装 3. 5-12号楼MC4插头连接				
检查发现的问题	组件安装后表面残留杂物				
处理措施、意见、结果	要求清理				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝旭	总监签阅			