

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业5.5MW光伏发电项目

日期	2014年3月13日 星期三	气候	晴	气温	16-3℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: /		
施工方人员动态: 26+3管理					
施工机械动态: /					
施工部位进度情况	1. 接地扁铁搬运至屋面 2. 电缆沟盖板预制 3. 光伏线与桥架连接				
检查发现的问题	4. 光伏线绑扎 5. 接地线开断 1. 临时用电不规范 直接从汇流箱取电且柜门大开				
处理措施、意见、结果	直求重新接线				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝旭		总监签阅		