

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业55MW光伏发电项目

日期	2014年3月18日 星期一	气候	阴	气温	16-7
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 26+2管理					
施工机械动态: 吊机 2					
施工部位 进度情况	1. 垂直桥架盖板安装 2. 中接地施工 3. 汇流箱内部线整理封堵管口				
检查发现的问题	4. 桥架设备支架加工处刷漆 5. 桥架及设备支架的爬梯打胶 在安装垂直桥架登高作业时未佩戴安全带				
处理措施、意见、结果	要求立即停止施工, 并进行教育, 若再出现类似情况 将严肃处理				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝旭		总监签阅		