

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业5.5MW光伏发电项目

日期	2018年3月19日 星期二	气候	晴	气温	20-12℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态: 26+2管理					
施工机械动态: /					
施工部位进度情况	1. 接地扁铁连接 2. 接地线连接 3. 桥架盖板安装				
检查发现的问题	4. 桥架及设备支架的夹具打胶 汇流箱有仓门未关紧现象, 仓内有遗留杂物				
处理措施、意见、结果	通知施工单位, 并要求及时清理				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝煌	总监签阅			