

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业 5.5MW 光伏发电项目

日期	2019年3月24日 星期天	气候	晴	气温	15-5℃
监理人员动态: 1 施工方人员动态: 26 施工机械动态: /			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 直埋段电缆沟回填 2. 接地线扁铁连接 3. 485通信线连接				
检查发现的问题	4. 电缆沟内电缆支架安装 5. 屋面垃圾清理 在施工接地时接地夹具有遗漏橡胶垫的情况				
处理措施、意见、结果	要求增加胶垫				
协调内容或其他	旁站电缆沟隐蔽				
记录人	王朝旭		总监签阅		