

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业55MW光伏电站项目

日期	2019年3月21日 星期五	气候	晴	气温	20-12℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: /		
施工方人员动态: 26+2管理					
施工机械动态: 吊机一台					
施工部位进度情况	1. 检修通道材料搬运、吊运 2. 电缆沟盖板安装 3. 接地扁铁连接				
检查发现的问题	4. 接地线连接 5. 屋面垃圾清理 /				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝旭		总监签阅		

