

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业55MW光伏发电项目

日期	2019年3月28日 星期四	气候	阴	气温	17-8℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 26+2管理					
施工机械动态: 1					
施工部位 进度情况	1. 清洗光伏系统安装 2. 检修通道安装 3. 接地施工				
检查发现的问题	4. 汇流箱、逆变器下部封堵 5. 汇流箱、逆变器防雨罩预作				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	召开例会				
记录人	王朝旭		总监签阅		