

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业55MW光伏发电项目

日期	2019年3月31日 星期 五	气候	晴	气温	16-21
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 26+2 管理					
施工机械动态: /					
施工进度情况	1. 电缆沟盖板浇筑 2. 清洗水系统安装 3. 汇流箱逆变器防雷罩预制安装 4. 通信线敷设				
检查发现的问题	1. 电缆沟盖板有收边外观不好现象				
处理措施、意见、结果	要求重新修边。				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝辉	总监签阅			

