

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业S-5MW光伏电站

日期	2014年4月2日 星期二	气候	阴	气温	14-11℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: /		
施工方人员动态: 16 王经理					
施工机械动态: /					
施工 部位 进度 情况	1. 汇流箱、逆变器防水罩制作 2. 电缆沟清理余土清理 3. 整改清单				
检查 发现 的 问题	/				
处理 措施 、 意见 、 结果	/				
协调 内容 或 其他	/				
记录人	王朝旭		总监签阅		