

监 理 日 志

工程名称 丹阳凯伦铝业55MW光伏项目

日期	2019年4月5日 星期五	气候	晴	气温	26-15℃
监理单位动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: /		
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态: /					
施工部位 进度情况	1. 电缆沟砌筑, 清理余土 2. 屋面尾工处理				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝柱		总监签阅		