

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业55MW光伏发电项目

日期	2019年4月6日 星期六	气候	晴	气温	26-15℃
监理单位动态: (			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 电缆沟零星砌砖消缺 2. 零星尾工处理				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝旭		总监签阅		