

监 理 日 志

工程名称: 江苏太谷送电线路 2MW 分布式光伏项目

日期	2018年12月7日 星期五	气候	阴	气温	1℃~6℃
监理人员动态:	吴振东 巡视	材料进场、取样见证、合格情况 组件到场2车。 68托, 外包装完好。			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	叉车一台				
施工部位进度情况	1. 硅支墩模板拆除。 2. 组件到场两车, 以卸货。				
检查发现的问题	对组件卸货进行了安全交底; 现场安全管理, 要求总包单位编制冬季施工方案。				
处理措施、意见、结果	要求总包单位编制冬季施工方案, 并报监理审批。				
协调内容或其他	组件到场 68托, 共1836块。				
记录人	吴振东	总监签阅	徐耀生		