

监 理 日 志

工程名称: 江苏太仓港中化2MW分布式光伏电站

日期	2019年 1 月 6 日 星期 日	气候	晴	气温	5~7℃
监理人员动态: 吴振东 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 11					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 支架墩头重块屋面搬运就位。 2. 支架安装完成 0.5MW。				
检查发现的问题	个别支架预埋螺栓歪斜, 要求 禁止使用。返工				
处理措施、意见、结果	要求支架必须外观合格, 才可进 行安装支架。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	徐耀生		