

监 理 日 志

工程名称: 江苏大港逸枫化纤2MW解水蒸汽炉项目

日期	2019年1月8日星期二	气候	晴	气温	3℃~6℃
监理人员动态: 吴振东			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 11					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 炉体屋面搬运. 2. 拉风板搬运、散料、安装. 3. 支架安装验收.				
检查 发现 的问 题	对支架安装工程进行中间验收; 个别支 架焊缝未牢固, 支墩存在斜面缺陷.				
处理 措施 、意 见、 结果	针对支架安装工程以上问题不气松的 接缺陷清单逐一进行整改, 整改完成后 报监理部复检.				
协调 内容 或其 他					
记录人	吴振东	总监签阅	傅继生		