

监 理 日 志

工程名称: 江苏太谷流枫化142MW分布式光伏项目

日期	2019年1月18日 星期五	气候	晴	气温	3~10℃
监理单位动态:	张振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	8				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 光伏组件安装 300块 2. 电缆敷设 800m.				
检查发现的问题	今日会同施工方对施工现场进行 春节前安全隐患专项检查。 发现问题: 屋面建筑垃圾未及时清理。 2. 屋面消防器材、灭火设备未摆放到位。				
处理措施、意见、结果	要求及时清理现场垃圾, 屋面增加 灭火器安装到位。				
协调内容或其他	接收施工报审过程资料。				
记录人	张振东		总监签阅	符维东	