


监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 1 月 21 日 星期 1	气候	晴	气温	4°C ~ 10°C
监理人员动态: 吴振东 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态:					
施工部位 施工进度情况	1. 组件拉风板安装 2. 光伏线敷设				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	对拉板安装进行巡视检查，施工工艺符合要求，质量合格，现场安全可控。				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅	