

监 理 日 志

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤有限公司2#W房东扩工程张玲凤

日期	2019年 月 21 日 星期二	气候	晴	气温	0℃~9℃
监理人员动态: 巡视 吴振东 施工方人员动态: 4人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况			
施工部位进度情况	1. 山线绑扎 2. 山线敷设完成100米, 累计完成16300m, 完成率100%, 以全部完成				
检查发现的问题	发现现场有个别支架波峰损坏, 无法安装牢固。				
处理措施、意见、结果	要求对损坏的支架支撑进行更换。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	徐维生		