

监 理 日 志

工程名称: 江苏太仓港疏浚工程2#泊位岸线整治工程

日期	2019年1月24日 星期四	气候	晴	气温	晴
监理人员动态: 吴振东 巡视		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 少线绑扎 2. 制梁问题整改				
检查发现的问题	检查发现, 组拼拉风板及桁架盖板, 材料堆放不平整, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	要求材料堆放牢固、平整、抗风, 消除安全隐患。整改中。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	徐继东		