

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 17 日

天气: 晴
气温: 10~14℃

星期: 星期一
工程名称: 江苏泰州众品1.5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视屠宰间屋顶支架立柱安装. 2. 巡视分割车间屋顶支架立柱安装. 3. 巡视物料间支架立柱安装. 4. 下监理联系单一份.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
		1. 屠宰车间屋顶安装支架立柱. 2. 分割车间屋顶安装支架立柱. 3. 物料间屋顶安装支架立柱.	
其 它 事 项	经巡视检查发现安装檩条不平, 错位严重, 已下联系单整改.		
本日现场监理人员	李连明	李连明	员人監理總監日本
记录人:	李连明	总监理工程师/总监理工程师代表(签字) 李连明	