

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 3° ~ 5°

日期: 2019 年 1 月 16 日

星期: 星期一

工程名称: 泰州众远农业15MW分布式屋顶光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视消缺整改使用。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

消缺整改

其
它
事
项

本日现场监理人员

李连州

记录人:

李连州

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明