

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 2 日

星期: 星期二

工程名称: 泰州农产品加工15MW分布式屋顶光伏项目

天气: 晴

气温: -10~5℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视冷藏屋顶组件安装.
2. 待车间彩钢瓦屋顶桥架安装.
3. 待车间屋顶敷设直流电缆并捆扎.
4. 巡视冷藏间屋顶施工垃圾未清理.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南
众森
电力工程
有限公司

1. 施工人员冷藏间安装组件.
2. 现场施工人员待车间安装桥架.
3. 待车间安装敷设直流电缆并捆扎.

其
它
事
项

关于施工垃圾未及时清理. 下一份罚款单.

本日现场监理人员

李建国

记录人:

李建国

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明