

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 7 日

星期: 星期二

工程名称: 泰州众森民宅15MW分布式屋顶光伏项目

天气: 阴
气温: 30~7℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工, 现场接地扁铁焊接.
2. 巡视施工现场连接汇流箱.
3. 巡视清洗系统 PPR 水管连接.
4. 抽样检测接地扁铁镀锌层厚度.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南
众森
电力工程
有限公司

1. 施工人员现场焊接扁铁.
2. 施工人员在亭亭间屋顶对汇流箱
进行连接.
3. 施工人员对屋面清洗系统连接 PPR 水管.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李连明

记录人: 李连明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明