

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年12月3日	星期	二	气候	晴	气温	0-7℃
监理人员动态:	2人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工人员动态:	8人						
施工机械状态:	/						
施工部位 进度情况	汇流箱基础砌体2人, 网架安装防腐2人, 光伏组件接线4人.						
检查发现的问题	光伏组件接线施工人员进行高空作业						
处理措施、意见、结果	要求施工单位采取措施加强安全交底, 要求高空作业人员必须佩戴安全带.						
协调内容或其他							
记录人	宋林			总监签阅	李元富		



扫描全能王 创建