

监 理 日 志

工程名称: 菏泽台美水环境有限公司污水处理站发电项目.

日期	2019年5月20日 星期五	气候	晴	气温	31℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:					

施工部位及进度情况: 设计单位与施工单位对支架横梁倾斜进行整改.

检查发现的问题: 现场对支架未及时进行加固处理.

处理措施、意见、结果: 要求施工单位立即整改完成, 对支架加固进行验收.

协调内容或其他:

记录人	李成	总监签阅	李成
-----	----	------	----

