

监 理 日 志

工程名称: 海峰众兴水环境技术有限公司2MW分布式光伏发电工程

日期	2019年3月15日 星期五	气候	晴	气温	20℃
监理人员动态:	11人	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	三轮车一辆				
施工进度情况	基础土方开挖 51- 基础土方清理 51- 临时用电安装 21-				
检查发现的问题	基础中个别部位土方清理不干净。 个别基础尺寸不符合设计要求				
处理措施、意见、结果	要求施工方对不符合要求基础进行清理报告监理验收后方可施工。				
协调内容或其他					
记录人	李元堂	总监签阅	李元堂		

