

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众成环保科技有限公司2MW分布式光伏发电项目

日期	2019年4月5日 星期五	气候	晴	气温	23°C
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:					
施工部位及进度情况	网架基础钢筋绑扎完成。				
检查发现的问题	材料进场速度缓慢。				
处理措施、意见、结果	督促施工方对进场材料速度加快。				
协调内容或其他					
记录人	李如	总监签阅	李元宗		

