

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴机械有限公司2017年分式光伏发电项目

日期	2017年5月20日星期一	气候	晴	气温	30℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工部位、进度情况	光伏区支架横梁安装4人。 地锚预埋4人。				
检查发现的问题	支架横梁安装吊车周围未进行设置警示线。				
处理措施、意见、结果	要求吊装时周围吊装区域必须设置警示线。				
协调内容或其他					
记录人	李超	总监签阅	李超		

