

监 理 日 志

工程名称: 鄂泽水文环境有限公司以岭市式发状发电站

日期	2019年7月21日 星期 12	气候	晴	气温	33°C
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	转角器安装 4人 (8个)				
检查发现的问题	转角器安装与主梁横梁安装完成, 焊接部位焊缝未清理.				
处理措施、意见、结果	告知施工单位 焊接部位必须及时清理.				
协调内容或其他					
记录人	宋书	总监签阅	李红		



扫描全能王 创建