

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众安水环境有限公司2019年污水处理厂改造项目

日期	2019年7月22日 星期一	气候	晴	气温	34°C
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位及进度情况: 转角器安装 4人 安全交底 1人					
检查发现的问题: 转角器安装要求施工单位对焊接部位进行防腐处理。 施工项目经理离场。					
处理措施、意见、结果:					
协调内容或其他:					
记录人: 宋龙		总监签阅: 李元			

