

监 理 日 志

工程名称: 菏泽永环境有限公司2000万吨/年氨水发运项目

日期	2019年8月11日 星期日	气候	小雨	气温	22℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 3人 施工机械动态: /			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	宋书		总监签阅	李强	

支架横梁孔加工, 转角器安装, 锚具张拉 3人

检查发现的问题

锚具张拉设计单位未对施工单位进行技术交底

处理措施、意见、结果

要求设计单位对施工单位进行交底

协调内容或其他



扫描全能王 创建