

监 理 日 志

工程名称: 菏泽东阿水环境有限公司200MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月16日 星期五	气候	晴	气温	37℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: /			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 施工进度 情况	安装逆变器, 铺设光伏板。 组件安装 4人, 组件倒置 2人。				
检查发现的问题	组件拆箱有一箱组件摆放不符合要求, 方木顶到组件背板, 容易造成组件损坏。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对组件摆放不符合要求的进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	宋书	总监签阅	李元堂		

