

# 监 理 日 志

工程名称: 甘肃华能水电有限公司 2014年 7月 23日 星期五

|                                        |                  |    |                 |    |     |
|----------------------------------------|------------------|----|-----------------|----|-----|
| 日期                                     | 2014年 7月 23日 星期五 | 气候 | 晴               | 气温 | 31℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 7人<br>施工机械动态: 1 |                  |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |     |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 施工部位、进度情况 | 组修站外、<br>站前道路3人 |
|-----------|-----------------|

|         |                |
|---------|----------------|
| 检查发现的问题 | 站西南角支梁、横梁斜角度过大 |
|---------|----------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| 处理措施、意见、结果 | 督促施工方及时改正 |
|------------|-----------|

|         |  |
|---------|--|
| 协调内容或其他 |  |
|---------|--|

|     |    |      |    |
|-----|----|------|----|
| 记录人 | 宋书 | 总监签阅 | 李红 |
|-----|----|------|----|

