

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴环保科技有限公司光伏扶贫发电项目

日期	2019年8月24日 星期六	气候		气温	
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工部位、进度情况	组板安装工人、安装80块、 压块组板工人				
检查发现的问题	新进场人员年龄过大				
处理措施、意见、结果	需施工队对年龄过大人员安排合适岗位。 压块时 不允许人员超过50岁的人进行高空作业				
协调内容或其他					
记录人	李加	总监签阅	李福		



扫描全能王 创建