

监 理 日 志

工程名称: 菏泽市供水环境有限公司200MW分布式光伏发电项目

日期	2019年8月31日 星期六	气候	晴	气温	34℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况		
施工部位、进度情况	施工单位与设计单位对支架横梁预设计进行整改				
检查发现的问题	横梁梁数完成后不符合要求				
处理措施、意见、结果	督促施工单位与设计单位进行整改				
协调内容或其他					
记录人	李永		总监签阅	李永	

