监 理 日 志

工程名称：[illegible]

日期	2019年9月6日星期五	气候	晴	气温	35°C
监理人员动态：1人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：10人。					
施工机械动态：—					

施工部位进度情况	支架横梁位置测放正在。 充氏组的客户3人
检查发现的问题	施工人员未正确佩带安全带。
处理措施、意见、结果	要求管理人员必须佩戴安全带，否则不许进场施工。
协调内容或其他	

记录人	[illegible]	总监签阅	[illegible]

扫描全能王 创建