

监 理 日 志

工程名称: 湖南兴水环境有限公司200MW分布式光伏发电项目

日期	2019年9月25日 星期三	气候	晴	气温	27℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: /					
施工进度情况	接地沟土方开挖 2人 接地扁钢焊接 3人 材料倒运 1人				
检查发现的问题	接地扁钢焊接时 焊渣清理不干净				
处理措施、意见、结果	要求施工方对接地扁钢进行焊渣清理并 进行防腐处理				
协调内容或其他					
记录人	宋林		总监签阅	李强	

