

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 15 日	星期二	气候	阴	气温	22℃
监理人员动态：1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：6 人						
施工机械状态：无						
施工部位 进度 情况	二沉池(A 区) 接地沟土方开挖、接地环网安装、接地沟土方回填 6 人					
检查发现的 问题	接地沟土方回填时，未进行夯实。					
处理措施、 意见、结果	要求施工单位回填时，对回填土进行分层夯实。					
协调内容或 其他						
记录人		宋龙		总监签阅		李元堂